



SDF-250

Informacje dotyczące zamawiania

Suszarka do topnika SDF-250, zasilanie 3-fazowe 400 V AC 50/60 Hz	0700100000
Suszarka do topnika SDF-250, zasilanie 1-fazowe 110 V AC 50/60 Hz	0700100001

Części eksploatacyjne i zamienne

1	Cyfrowy termostat DT-109A	0700100002
2	Lampka sygnalizacyjna 230 V	0700100003
2	Lampka sygnalizacyjna 110 V	0700100004
3	Klamka	0700100006
4	Ramię do wyciągania SDF-250	0700100007
5	Kółka tylne bez hamulca	0700100008
5	Kółka przednie z hamulcem	0700100009
6	Dławiak kablowy — SDE/SDF	0700100031
7	Grzałka 230 V — SDE/SDF	0700100011
7	Grzałka 110 V — SDE/SDF	0700100012
8	Przewód zasilania 400 V z wtykiem CEE 5 x 32 A	0700100013
8	Przewód zasilania 110 V z wtykiem — SDE/SDF	0700100014
9	Bezpiecznik (automatyczny) 10 A	0700100015
9	Bezpiecznik (automatyczny) 2 A	0700100016
10	Stycznik 230 V	0700100017
10	Stycznik 110 V	0700100023
11	Wyłącznik zasilania	0700100018
12	Zacisk	0700100019
13	Zawór powietrza	0700100020
14	Knot z włókna szklanego SDF-250	0700100164



ESAB / esab.com

